

KAF BASINÇ ÖLÇER

- 1-Ürün basıncı CmH_2O ile ölçüm yapılmalıdır.
- 2-Manometre 0-120 CmH_2O basıncı göstermelidir.
- 3-Analog göstergesindeki renk kodu endotrakeal tüpün Trakeostomi kanülü LT,LTSII,LMA ve kaf basıncının normal değerlerini göstermelidir.
- 4-Analog göstergede basınç düşürücü tetiği olacaktır..
- 5-Düşük basınçlı yüksek volümlü tüplerde kullanılabilir olacaktır.
- 6-68 mm çaplı analog göstergesi olacaktır..
- 7-ET ,Trakeostomi kanülü LT,LTSII,LMA kaflarını doldur / boşalt özelliği olmalıdır.
- 8-UBB kayıtlı olacaktır.
- 9-Ürün fabrika hatalarına karşın 1 bir yıl distribütör firma kaşeli garantili olacaktır.

Prof. Dr. Gülay OK
CBÜTF. Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 58489 - 56944