

PASPAS İPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Malzeme TSE belgeli olmalıdır
- Dikişleri sağlam, sık püsküllü olmalıdır, püskülü dökülmemeli, tüy bırakmamalıdır.
- Kırını kolay bırakmamalıdır
- Emiciliği kuvvetli olmalı
- İstenirse deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılacak özellikte olmalıdır
- Numune üzerinden değerlendirilecek olup,1 adet numune istenecektir.

Optimant