- 1. Espiration violen de Condumier acst. Ph. entrevo di liestosidient coefordinasi ameri jig kultanlınaktasır.
- 2. Granthaving Solution 15-2x dinivial icermelidic.
- 3. Urun Diluction Solution DS-1x-amtival igermelidir.
- 4. Unim Washing Solution WS- 1x 4mLylal icermelidir.
- 5. Úzua bilesiminást rchałos ve Hidroùsipropil selülözágermelidir.
- 8. Basic Solusi onunda (Basic Kültür Medyumunda) HEPSS içermelidir.
- 7. Per lot, kin Fare Embriyo Testi (MEA) (Tek Hücre) ve LAL Metodu ile Endotoksin lestlerinden geçmiş olmalıdır. Ayrıca Sterilite seviyesi (SAL) 10^3 olmalıdır.
- S. Urvir 4-8 C de saklanmalidir.
- 9. Urunun üretim (arihinden sonra 3 ay raf ömru olmalıdır,
- 10. Çözdürme solusyonu altı gözlü özel yapılı disnler ile birlikte kullanılmalıdır.
- 11. Oran CE belgesine sahip olmalıdır.
- 12: Ürünü sağlayan firmanın distrübütörlük belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.
- 13. USS vs UTS kaydı bulunmalıdır.



HIZLI DONDURIKA SOLUSVONLI TEKNIK SARTNAMESI:

- 1. Cosit. Přil embrayo vo alastosistiérinýtrifikasyon vontemi ile dandurojmna amaci ile Suffernimalier.
- Z. Bir solusyon 5 hasta için kullanılabilir olmandır.
- 3. shun Basic Solution 85-1x 1,5 intyial içermelitlir.
- 4. Trun Equilibration Solution FS. 1x 1,5 mitvist idermelidir.
- 5. Orga Vibrilication Solution VS- 2x 1.5 mitural igermeliting
- 6. Oron kripoprotektan olarak OMSO (cormelidir.
- 7. Asrrıca bijeşiminde Etilen gilkon, Trehaloz ve Hidroksipropii seluloz içermelidir.
- S. Fasic Solutyonunda (Sasic Kültür Medyumunda) HEPES içermelidir.
- 9. Men İsti için Fare Embriya Testi (MEA) (Tek Hücre) ye LAL Metodu ile Endotoksin testlerinden geçmiş bimalıdır. Ayrıca Steribte seviyesi (SAL) 10^3 olmalıdır.
- 10. Urun 4-8 Cde saklanmahdir.
- 11. Urünün üretim tərilənden sonra 3 ayırəf ömrü çımalıdır.
- 12. Condurma solusyonukendiki ile ardışık çözdürme solüsyonu, straw ve altı gözlü özel . yapılı disiller ile birlikto kullanılmalıdır.
- 13. Breit CE beigesing sehip olmalidir
- 14. Ürünü sağlayan firmənin distrübütörlük belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.
- 15. USB ve Ülis keveli bulanmalığır.