

KOSTA VE STERNUM KIRIĞI İÇİN TİTANYUM PLAK VE VİDA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm plaklar Grade 4 saf titanyumdan, tüm vidalar GradeV alaşımlı titanyumdan imal edilmiş ve ASTM F67 ve ASTM F136 standartlarına uygun olmalıdır.
2. Tüm plak yüzeylerinde çapak, etik, çukur, keskin kenar ve köşeler, zımpara izi, pırlanti ve son işlem artığı bulunmamalıdır.
3. Tüm plak ve vidalar biyo uyumlu olmalıdır.
4. 2,7 mm'lik vida çapına sahip sistemleri olmalıdır.
5. Vida başları artı şeklinde olmalıdır.
6. 2,7 mm çapındaki vidaların 8,10,12,14,16,18 mm boy uzunluk seçenekleri olmalıdır.
7. 2,7 mm'lik vida çapına sahip sistemdeki plak kalınlıkları 2,0 mm olmalıdır.
8. Vida ve tüm plaklar anti bakteriyel gümüş kaplı olmalıdır.
9. 2,7 çapına sahip vida sistemlerinde düz 4 delikli ve aralıklı, 6 delikli ve aralıklı, 8 delikli ve aralıklı, 10 delikli, 16 delikli, 24 delikli plak çeşitleri olmalıdır.
10. 2,7 çapına sahip vida sistemlerinde 5 x 24 x 5 delikli çift açılı ve 5 x 22 delikli tek açılı (sağ ve sol) plak çeşitleri olmalıdır.
11. 2,7 çapına sahip vida sistemlerinde 2 x 2 kare, 2 x 2 açılı, 6 x 6 çift sıralı, 6 x 6 çift sıralı aralıklı, 4 x 4 çift sıralı tek açılı, 4 x 4 çift sıralı çift açılı plak çeşitleri olmalıdır.
12. Set içerisinde hazırda "V" plak bulunmalıdır.
13. Tüm plak ve vidalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
14. Tüm plak ve vidalar biyolojik ortamda non toksik olmalıdır.
15. Tüm plak ve vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MRI uyumlu olmalıdır.
16. Tüm vidaların self drilling özelliği olmalıdır.
17. Tüm plak ve vida ürünlerinin TITUBB'a kayıt bildirimi yapılmış, Sağlık Bakanlığı ve SGK'dan onaylanmış olmalıdır.
18. Tüm implantlar konteynir içindesterilizasyona hazır vaziyette tam eksiksiz olarak vakadan önce teslim edilecektir.
19. İhtiyaç listesinde miktarları idarece belirlenecek olan plak ve vidaların alımına istinaden aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çıkma çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir.
20. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin ÜB8 ve ÜTS bilgilerini faturayla birlikte teslim etmelidir.

KOSTA STERNUM KIRIĞI İÇİN ÇAKMA SETİ

S.NO.	AÇIKLAMA	ADET
1	3 BOYUTLU PLAK BUKUCU	1
2	PLAK BUKUCU	2
3	PLAK KESİCİ	1
4	PLAK TUTUCU	1
5	SIKMA TORNAVIDA	1
6	KİLİTLİ TORNAVIDA	2
7	PLAK VİDA DRILL KUTUSU	1
8	EL ALETLERİ TAVASI	1
9	KONTEYNİR	1


Doç.Dr. Mehmet Sadık YALDIZ

Göğüs Cerrahisi Cerrahisi ABD

Başkanı

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(GÖĞÜS CERRAHİSİ CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)



S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				SUT Fiyatı	
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu		Malaydı
1	KOSTA VE STERNUM KIRIĞI İÇİN TİTANYUM PLAK	4	ADET	(ay)	İhtiyaç nedeniyle		Yok			2020	GHC 1050		900 TL
2	KOSTA VE STERNUM KIRIĞI İÇİN TİTANYUM VİDA	24	ADET	(ay)	İhtiyaç nedeniyle					 / / 2020	GHC 1060		95 TL
3				(ay)						 / / 2019			
				 (ay)						 / / 2019			
				 (ay)						 / / 2019			
				 (ay)						 / / 2019			

Doç.Dr. Mehmet Sadık YALDIZ
Göğüs Cerrahisi Cerrahisi ABD
Başkanı

BAŞHEKİM
Prof. Dr.Seyhun Kürşat
.....